
111
Y
e=0,45
AR
I
e=0,25
112
AR
I
e=0,30
113
AR
I
e=0,25
114
AO
I½
e=0,20
AL-1
II
e=0,35
AL-5
II
e=0,55
AL-T
I
e=0,25
AL
II
e=0,40
AO
I½
e=0,15
AP
I½
e=0,15
AR
I
e=0,25
AR
II
e=0,25
AR
I
e=0,25
AR
I
e=0,30
AR
I
e=0,25
AR
I
e=0,25
AR
I
e=0,25